

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง นิเทศติดตาม และเฝ้าระวัง

เรียน ท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์ และปะนาเระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ที่ สธ ๐๙๒๒.๐๔/ว ๑๕๗๓

ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา แจ้งว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG๖) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบการปนเปื้อนปริมาณ สารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐาน ประปาตื้นได้กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ำประปา ในการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๘ แห่ง โดยศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้มีการประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงพื้นที่ เป้าหมายเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำแผนการนิเทศติดตามและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจ วิเคราะห์หาค่าปริมาณสารหนูในน้ำประปา ซ้ำอีกครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการ นิเทศติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ปรากฏในแผนการนิเทศติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้านกรณีปนเปื้อนสารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานนายสะหลัน สามะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๒๔ ๔๖๗๗ และนางสาววรรณนา แดงทองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๕๖๑ ๖๔๗๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปริยาภัทร์ จันทรทิพย์)

ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๗๓๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ptn@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางนริมา สวมภักดิ์ โทร. ๐๘ ๖๙๙๑ ๑๖๒๗

ที่ สธ ๐๙๒๒.๐๔/ว ๑๕๗๓



ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
๙๕ เทศบาล ๑ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
๙๕๐๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง นิเทศติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อระบบประปาที่พบค่าสารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แผนการนิเทศติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG๖) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๘ โดยได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบการปนเปื้อนปริมาณสารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐาน ประปาต็มได้กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๘ แห่ง มีรายชื่อระบบประปาดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โดยได้ดำเนินการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงพื้นที่เป้าหมายเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำแผนการนิเทศติดตามและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่าปริมาณสารหนูในน้ำประปา ซ้ำอีกครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีระยะเวลาและพื้นที่เป้าหมายดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ประสานพื้นที่และร่วมดำเนินการ ในวันดังกล่าว ตามแผนการนิเทศดังกล่าวข้างต้น ได้มอบหมายให้ นายสะหลัน สามะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๒๔ ๔๖๗๗ และนางสาววรรณนา แดงทองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๕๖๑ ๖๔๗๘ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๖๗๗๖

โทรสาร. ๐ ๗๓๒๑ ๓๗๔๗ p1๒๐๗/๙๕๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง hpc12@anamai.mail.go.th

แผนการนิเทศติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกรณีปนเปื้อนสารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐาน

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 – 1 สิงหาคม 2568

วันที่	จังหวัด	พื้นที่เป้าหมายประปาหมู่บ้าน
29กรกฎาคม 2568	สงขลา	1.ประปาบาดาลหมู่9 บ้านสะพานหัก ต.ท่าหม่อไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 2.ประปาบาดาลหมู่6 บ้านวังโด ต.ท่าหม่อไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 3.ประปาบาดาลหมู่6 บ้านวังแรด ต.ท่าหม่อไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 4.ประปาบาดาลหมู่6 บ้านดินหลวง ต.ท่าหม่อไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
30 กรกฎาคม 2568	สงขลา	1.ประปาบาดาล หมู่3 บ้านปอนาะ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 2.ประปาบาดาล หมู่7 หลังตลาด ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 3.ประปาบาดาลหมู่2 บ้านหน้าควน ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 4.ประปาบาดาล หมู่5 วัดม่วงค่อม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 5.ประปาบาดาล หมู่8 บ้านโคกสีก ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 6.ประปาบาดาล หมู่8 บ้านคลองเขาร้อนต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
31 กรกฎาคม 2568	ปัตตานี	1.ประปาบาดาลหมู่6 หน้าสถานีรถไฟ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2.ประปาบาดาลหมู่3 ทต.พ้อมิ่ง ต.พ้อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
1 สิงหาคม 2568	นราธิวาส	1.ประปา อบต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 2.ประปา ทต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

รายชื่อระบบประปาที่พบค่า Arsenic เกินเกณฑ์มาตรฐาน

ลำดับ ที่	รหัส ตัวอย่าง	ระบบประปา	ที่ตั้ง	ผู้ดูแล	ความ เข้มข้นของ Arsenic (mg/L)	พารามิเตอร์อื่นๆที่ไม่ ผ่านเกณฑ์
1	TRG04	ประปาบาดาล หมู่1 บ้านหนอง ตรุด	ต.หนองตรุด อ. เมือง จ.ตรัง	อบต. หนอง ตรุด	0.013	สี,ความขุ่น,สนิม เหล็ก,โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
2	TRG89	ประปาผิวดิน หมู่4 อบต.เขาปูน	หมู่4 ต.เขาปูน อ. ห้วยยอด จ.ตรัง	อบต.เขา ปูน	0.033	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล
3	TRG96	ประปาผิวดิน หมู่4 บ้านน้ำราบ	หมู่4 ต.วังคีรี อ. ห้วยยอด จ.ตรัง	อบต.วัง คีรี	0.078	สี,ความขุ่น,ความ กระด้าง,สนิมเหล็ก โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
4	TRG99	ประปาผิวดิน หมู่1 บ้านควนตัง	หมู่1 ต.เขาปูน อ. ห้วยยอด จ.ตรัง	อบต.เขา ปูน	0.019	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล
5	PTN42	ประปาบาดาล หมู่6 หน้าสถานี รถไฟ	หมู่6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี	เทศบาล ตำบลนา ประดู่	0.015	ฟลูออไรด์,โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
6	PTN56	ประปาบาดาล หมู่3 ทต.พ้อมิ่ง	หมู่ 3 ต.พ้อมิ่ง อ. ปะนาเระ จ. ปัตตานี	เทศบาล ตำบลพ้อม มิ่ง	0.014	สนิมเหล็ก,โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย, อี.โคไล
7	YLA19	ประปาบาดาล หมู่5 บ้านลูกา	หมู่5 ต.ลำใหม่ อ. เมือง จ.ยะลา	อบต.ลำ ใหม่	0.012	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล
8	YLA21	ประปาผิวดินหมู่9 อบต.บาละ	หมู่9 ต.บาละ อ. กาบัง จ.ยะลา	อบต.บา ละ	0.04	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล
9	SKA04	ประปาบาดาล หมู่9 บ้านสะพาน หัก	หมู่9 ต.ท่าหมอ ไทร อ.จะนะ จ. สงขลา	อบต.ท่า หมอไทร	0.011	สี,ความขุ่น,ฟิเอซ ,สนิมเหล็ก,โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย, อี.โคไล

ลำดับ ที่	รหัส ตัวอย่าง	ระบบประปา	ที่ตั้ง	ผู้ดูแล	ความ เข้มข้นของ Arsenic (mg/L)	พารามิเตอร์อื่นๆที่ไม่ ผ่านเกณฑ์
10	SKA09	ประปาบาดาล หมู่6 บ้านวังโค	หมู่6 ต.ท่าหมอ ไทร อ.จะนะ จ. สงขลา	อบต.ท่า หมอไทร	0.05	ฟลูออไรด์, สนิมเหล็ก, โคลีฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล
11	SKA10	ประปาบาดาล หมู่6 บ้านวังแรด	หมู่6 ต.ท่าหมอ ไทร อ.จะนะ จ. สงขลา	อบต.ท่า หมอไทร	0.069	ฟลูออไรด์, สนิมเหล็ก, โคลีฟอร์มแบคทีเรีย,
12	SKA11	ประปาบาดาล หมู่6 บ้านดิน หลวง	หมู่6 ต.ท่าหมอ ไทร อ.จะนะ จ. สงขลา	อบต.ท่า หมอไทร	0.013	โคลีฟอร์มแบคทีเรีย,
13	SKA30	ประปาบาดาล หมู่6 บ้านสวนพลู	หมู่6 ต.ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา	อบต.ฉลุง	0.017	แมงกานีส, โคลีฟอร์ม แบคทีเรีย, อี.โคไล
14	SKA32	ประปาบาดาล หมู่5 วัดม่วงค่อม	หมู่5 ต.ควนลัง หาดใหญ่ จ. สงขลา	เทศบาล เมือง ควนลัง	0.032	ฟลูออไรด์, โคลีฟอร์ม แบคทีเรีย, อี.โคไล
15	SKA35	ประปาบาดาล หมู่8 บ้านโคกสัก	หมู่8 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา	อบต.เขา พระ	0.013	สี, ความขุ่น, สนิม เหล็ก, โคลีฟอร์ม แบคทีเรีย, อี.โคไล
16	SKA36	ประปาบาดาล หมู่8 บ้านคลอง เขาร้อน	หมู่8 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา	อบต.เขา พระ	0.013	โคลีฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล
17	SKA79	ประปาบาดาล หมู่3 บ้านปอเนาะ ท่าโพธิ์ตก	หมู่3 ต.ท่าโพธิ์ อ. สะเตา จ.สงขลา	อบต.ท่า โพธิ์	0.013	สนิมเหล็ก, โคลีฟอร์ม แบคทีเรีย, อี.โคไล
18	SKA81	ประปาบาดาล หมู่7 หลังตลาด	หมู่7 ต.ท่าโพธิ์ อ. สะเตา จ.สงขลา	อบต.ท่า โพธิ์	0.014	สนิมเหล็ก, โคลีฟอร์ม แบคทีเรีย, อี.โคไล